



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира

352905, г. Армавир, ул. Железнодорожная, д.51, тел. 8 (86137) 7-31-59

«14» июля 2022 г., 12 час. 00 мин. № 12
(дата и время составления акта)

352905, г. Армавир, ул. Железнодорожная, д. 51, каб. 6

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 01.07.2022 № 12, учётный № проверки 23220061000201132239

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Зиминым Виктором Александровичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Старший инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, капитан внутренней службы, Хахалев Кирилл Юрьевич.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территория.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

352930, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская, 163

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский психоневрологический интернат», ИНН 2372000011, юридический адрес: Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская, 163

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» июля 2022 года, 14 час. 00 мин.

по «14» июля 2022 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

8 рабочих дня, 07 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «06» июля 2022 года, 14 час. 00 мин.

по «14» июля 2022 года, 12 час. 00 мин.

352930, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская, 163

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

По результатам, которых составлены:

- Протокол осмотра № 12 от 06.07.2022

- Требование о предоставлении необходимых и(или) имеющих значение документов от 06.07.2022

- Протокол инструментального обследования № 12 от 06.07.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) техническая документация на объект защиты; приказы и распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

2) Расчета по оценке пожарного риска:

Расчет индивидуального пожарного риска для здания ГБУ СО КК « Армавирский психоневрологический интернат» по адресу г. Армавир ул. Новороссийская, 163

Соответствие результатов расчета:

В нарушение требований Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 года № 272 установлен: - в нарушение пп. Д) п.3, 15 приказа МЧС России от 30.06.2009 года № 382 Системы обеспечения пожарной безопасности здания ВН ППВ, СПС и СОУЭ находятся в неработоспособном состоянии

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на объекте защиты не обеспечивает параметры работоспособности в полном объеме и считается не работоспособной	Пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Протокол № 652-20-2-23 от 08 июля 2022 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю
2	Не производится своевременное техническое обслуживание и ремонт автоматической установка пожаротушения в помещении дизель-генераторной	Пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
3	Отсутствует проектная и техническая документация на автоматическую установку пожаротушения установленную в помещении дизель-генераторной	Ст.83 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
4	Отсутствует проектная и техническая документация на автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре установленные в зданиях литер Д, В, К, М, Н, П, О.	83 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5	Автономный резервный источник	Статьи 82 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический

	электроснабжения (дизельная электростанция) находится в неисправном состоянии (отсутствует автоматическое ее включение при отключении основного источника электроснабжения)	регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1 СП 6.13130.2021. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»
6	Помещение чердака здания жилого корпуса не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	Статьи 54, 83 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020, п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020
7	Здание склада (бывшего морга) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Статьи 54, 83 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020, п. 11 табл. 1 СП 486.1311500.2020, СП 3.13130.2009
8	Правая секция коридора второго этажа административного корпуса не оборудована звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Статьи 54, 83 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009
9	Внутренний противопожарный водопровод расположенный в жилом корпусе не обеспечивает требуемый расход воды на нужды пожаротушения	Ст. 86 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Пункт 48, 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
10	Допускается установка пожарного крана, в актовом зале жилого корпуса, на высоте более 1,2±0,15 м. от уровня пола	Ст. 86 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Пункт 6.2.5. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Внутренний противопожарный водопровод Нормы и правила проектирования»
11	Не произведена огнезащитная обработка металлических конструкций кровли склада № 4	Табл. 21 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
12	Не произведена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарной преграды электрическими проводами в помещении электрощитовой.	Пункт 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
13	Отсутствует противопожарная дверь в перегородке разделяющей помещение электрощитовой от помещения столярной мастерской	Ст. 88, Табл. 24 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
14	Отсутствует заполнение проемов в	Ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический

	противопожарных перегородках второго типа разделяющих коридоры длиной более 60 м. в жилом корпусе	регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.7 СП 1.1313.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
15	Имеющиеся на объекте защиты планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018	Пункт 5 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотоллюминесцентные. Общие технические условия
16	Не обеспечено наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания дверей, в здании жилого корпуса	Пункт 14, 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
17	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений второго этажа административного корпуса	Ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.9 СП 1.1313.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 07.07.2022

2) протокол инструментального обследования от 06.07.2022

3) предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 12/3 от 14.07.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД и ПР г. Армавира
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю Зимин В.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)


(подпись)


Зимин Виктор Александрович – старший инспектор ОНД и ПР г. Армавира УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, телефон: (86137) 7-31-59

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

директор ООО «Армави́рская ФПК» Нае́верова Е.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

« 12 » часов « 00 » минут « 14 » 07 2022 г.


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)